

VEROMIR CIP

Koncentrat produktu do przygotowania roztworów myjących, silnie alkalicznych, nie pieniających, do profesjonalnego zastosowania. Przeznaczony do usuwania bardzo silnych, często zapieczonych, zanieczyszczeń białkowych i tłuszczowych przypaleń oraz smoły wędzarniczej w zakładach przemysłu rolno-spożywczego. Do mycia ścian, posadzek zewnętrznych i wewnętrznych, części maszyn produkcyjnych i kontenerów transportowych.

VEROMIR CIP nadaje się do mycia powierzchni ze stali nierdzewnej, z tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych. Nie stosować do powierzchni z aluminium, ocynkowanych lub galwanizowanych.

ZASTOSOWANIE:

- Przeznaczony jest do likwidowania trudnych do usunięcia zanieczyszczeń białkowych i tłuszczowych w komorach wędzarniczych, urządzeniach do smażenia pieczenia i gotowania żywności po uprzednim usunięciu mechanicznym pozostałości stałych.
- VEROMIR CIP jest szczególnie polecany do czyszczenia komór wędzarniczych za pomocą urządzeń pianotwórczych.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE:

Wygląd:	ciecz jasnobrazowa do ciemnobrazowej
gęstość w temp. 20°C:	1,36 – 1,45 g/cm ³
pH 1% r-ru	około 12

SPOSÓB UŻYCIA:

- przygotować roztwór roboczy dodając odpowiednią ilość preparatu VEROMIR CIP do wody pitnej.
- roztwór roboczy nanosić natryskowo za pomocą spryskiwacza, centralnego systemu mycia.
- pozostawić preparat na mytych powierzchniach 5-30 minut w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Po myciu spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

STĘŻENIA:

- Od 1 – 5%
- Czas kontaktu 5-30 minut.
- Temperatura 20 - 80°C

BEZPIECZEŃSTWO:

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować korozję metali. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/Pojemnik zwracać do producenta celem recyklingu.

Pozostałe informacje dotyczące klasyfikacji, oznaczania oraz bezpiecznego obchodzenia się z mieszaniną zawarte są w karcie charakterystyki preparatu

PRODUCENT – PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

InvestaChem
Łowicz Walecki 56, 78-650 Mirosławiec

Tel. biuro@investachem.pl www.investachem.pl